



別記様式第2(土木設計等業務、調査業務、現場技術業務、積算技術業務)

都モ建第 11080-6 号
令和 2 年 3 月 19 日

(受注者)
沖縄県沖縄市山内2丁目16番11号
株式会社 精巧エンジニアリング
代表取締役 儀保 五十一 殿

(契約担当者)
沖縄県都市モノレール建設事務所長
喜屋武 元秀



業務成績評定通知書

令和1年12月26日付けで契約した下記の業務について、沖縄県土木建築部建設コンサルタント業務成績評定要領(以下「要領」という。)に基づき評定した結果を通知します。

なお、評定の結果に疑問があるときは、要領第9条に基づき書面により説明を求めることができます。

疑問の旨に対する説明は、書面により郵送いたします。

記

1. 委託業務の名称 幸地インター線磁気探査業務委託(R1-3)
(TECRIS登録番号 4040058535)
2. 履行期間 令和元年12月27日 ~ 令和2年3月19日
3. 完了検査年月日 令和2年3月19日
4. 評定点 (1) 業務評定点 (詳細は別表2のとおり) 83 点
(2) 技術者評定点 (詳細は別表2のとおり)

技術者	氏名	TECRIS技術者ID	評定点
管理技術者 ^(注1)	東江 正樹	3400233612	83 点
担当技術者	① 玉代勢 大輔	0330529485	82 点
	② 石原 亘	0330641287	82 点
	③		点
	④		点
	⑤		点
	⑥		点
	⑦		点
	⑧		点
照査技術者 ^(注2)			点

注1:調査業務は、主任技術者が該当する。

注2:照査技術者を配置しない場合は、空欄とする。

(別表1)

項目別評定点

委託業務の名称 幸地インター線磁気探査業務委託(R1-3)
 受注者の名称 株式会社 精巧エンジニアリング

評価項目	細別	業務評定 (評定点/満点) (注1)	技術者評定			
			管理技術者 (注1) (評定点/満点)	担当技術者 (注1) (評定点/満点)	照査技術者 (注1) (評定点/満点)	
プロセス評価	実施能力の評価	17.0 / 20.0 点 点	17.0 / 20.0 点 点	5.0 / 5.0 点 点	— / — 点 点	
	実施状況の評価	執行管理	4.0 / 5.0 点 点	4.0 / 5.0 点 点	4.0 / 5.0 点 点	— / — 点 点
		品質管理	18.0 / 20.0 点 点	18.0 / 20.0 点 点	26.0 / 30.0 点 点	— / — 点 点
		業務特性	8.0 / 10.0 点 点	8.0 / 10.0 点 点	10 / 12.5 点 点	— / — 点 点
		創意工夫	2.4 / 4.0 点 点	2.4 / 4.0 点 点	2.4 / 4.0 点 点	— / — 点 点
	説明調整能力の評価	4.8 / 6.0 点 点	4.8 / 6.0 点 点	4.8 / 6.0 点 点	— / — 点 点	
	取組姿勢	4.5 / 5.0 点 点	4.5 / 5.0 点 点	6 / 7.5 点 点	— / — 点 点	
成果品の品質		24.0 / 30.0 点 点	24.0 / 30.0 点 点	24.0 / 30.0 点 点	— / — 点 点	
評定点の小計 (注2)		83 / 100 点 点	83 / 100 点 点	82 / 100 点 点	— / — 点 点	
事故等による減点		0	0	0	—	
瑕疵修補又は損害賠償による減点		0	0	0	—	
その他()		0	0	0	—	
総合評定点 (注2)		83 / 100 点 点	83 / 100 点 点	82 / 100 点 点	— / — 点 点	

注1：各項目の評定点及び満点は小数第二位を四捨五入して表示している。

注2：評定点の小計は小数第一位を四捨五入し、整数としている。各項目の点数は、小数第二位を四捨五入している為、評定点の小計と合わない事がある。